



SCS

C o m p u t e r S e r v i c e

Информация	Цены
Установка, замена кулера (вентилятора) видеокарты(без учета стоимости)	От 20
Установка, замена кулера (вентилятора) блока питания (без учета стоимости)	От 35
Установка, замена кулера (вентилятора) дополнительного в системном блоке (без учета стоимости)	45
Установка, замена видеокарты + настройка драйверов (без учета стоимости)	40
Установка, замена звуковой карты + настройка драйверов (без учета стоимости)	40
Установка, замена оперативной памяти (без учета стоимости)	40
Установка, замена материнской платы (без учета стоимости)	80
Установка, замена процессора (без учета стоимости)	40
Установка, замена жесткого диска (без учета стоимости)	30
Установка, замена CD-ROM (без учета стоимости)	30
Установка, замена блока питания (без учета стоимости)	40
Сборка ПК (комплектующие заказчика, без установки операционной системы, без учета стоимости)	150
Профилактика аппаратной части	70